

# URGENT et IMPORTANT

Octobre 2004

**Objet : Rappel débroussailleuses STIHL FS 300 et FS 350**

Cher Client,

Depuis des années, *STIHL* conçoit, développe et produit des débroussailleuses avec le plus grand soin. Il en est ainsi des *STIHL* FS 300 et FS 350 ; elles ont été mises au point et fabriquées avec ce même sérieux.

Malgré cela, il s'est avéré, lors de contrôles permanents des productions, que certains de ces modèles peuvent être défectueux. Un concours de circonstances très défavorables peut entraîner une défaillance de la fonction arrêt. Il n'est alors pas possible d'arrêter la machine à l'aide de l'interrupteur.

L'utilisateur doit faire immédiatement réparer la machine. S'il continue à l'utiliser, **il risque une électrisation au moment de l'arrêter** (la machine continue de tourner alors que l'interrupteur est en position « stop ») **s'il touche simultanément la poignée tubulaire.**

**Un accident avec des conséquences sérieuses est alors possible.**

Pour assurer au maximum la sécurité des utilisateurs, *STIHL* rappelle, à titre préventif, les débroussailleuses **FS 300 et FS 350** jusqu'au numéro de série **1 60 771 416**, afin de les faire modifier dans ses ateliers agréés.

Votre entreprise travaillant avec ce type de machines, vous êtes très probablement en possession de débroussailleuses devant être modifiées.

**Nous vous invitons à aviser vos équipes sans tarder de ne plus utiliser ces machines et de les faire réparer gratuitement par leur revendeur agréé *STIHL*.**

(Liste des revendeurs consultable sur notre site [www.stihl.fr](http://www.stihl.fr))

Nous comptons sur votre compréhension :  
il y va de la sécurité de vos collaborateurs.

**Direction Marketing Technique**

STIHL France  
ZI Nord de Torcy - Rue des Epinettes  
BP 11  
77201 Marne la Vallée Cedex 01

